

Vedligeholdelsesplan for 2023

1. prioritet

Udskiftning af 5 rådne vinduer mod Groskenstræde i nr. 7, 2. sal.

I forbindelse med malingen af ejendommens vinduer i 2022 blev det konstateret, at vinduerne mod gaden i nr. 7 på 2. sal var så rådne, at det var nødvendigt at udskifte dem hurtigst muligt.

2. prioritet

Gennemgang af undertaget på hele ejendommen for lapning af eventuelle utætheder.

3. prioritet

Rensning og evt. reparation af motorerne i ejendommens ventilationssystem.

4. prioritet

Antagelse af en håndværker/bygningssagkyndig til en årlig gennemgang af ejendommens vedligeholdelsesstand.